

『给力3·15』系列报道之三



主、次卧室以及客、餐厅的吊顶,纵向没有安装轻钢龙骨来支撑加固



弱电箱裸露着,一大团电线用一个塑料袋子裹着,较易发生火情



线路乱拉乱接现象随处可见,存在着比较严重的安全隐患



厨房吊顶侧面没有用防水石膏板

仅吊顶项目就“暗走”业主1000多元

# 东易日盛竟涉嫌偷工减料?!

## 》特别提醒

### 给力3·15联络站

热线电话:84783663、84783564

通信地址:南京洪武北路55号置地广场603室《居家》编辑部

微博互动:登录http://t.sina.com.cn/kbjj,加“现代快报居家周刊”关注,直接发送私信即可。

随后,记者邀请了一位有着20多年从业经验的资深家装工程监理章先生,来到事发地点——钟鼎山庄8幢的一户人家。进小区东大门左拐,记者远远就看到“东易日盛装饰”的LOGO将业主家所有向外的窗子贴得严严实实。敲开紧闭的入户门,记者看到木工吊顶的项目已基本完成,乍看所有吊顶有棱有角,还算平整。但章监理眼光一扫,就逮到了问题所在。他告诉记者,主卧室、次卧室以及客、餐厅的吊顶,存在偷工减料现象。按标准工序要求,吊

顶内部支架不但横向要安装轻钢龙骨,纵向也得每隔60厘米左右的距离安装一根轻钢龙骨来支撑加固。因为这是项隐蔽工程,一些不良装饰企业就会省去吊顶内部纵向轻钢龙骨,外行人根本看不出来。东易日盛装饰做的这个项目,就是看不到吊顶内部有安装纵向轻钢龙骨的痕迹。章监理告诉记者,由于石膏板有一定的重量,特别像钟鼎山庄这家业主吊顶的面积大,跨度长,如果吊顶内部没有安装纵向轻钢龙骨,入住两三年后,受到引力和承重的作用,轻些整个吊顶会开裂弯曲变形,严重的会吊顶塌下来砸伤人。据章监理分析,如果东易日的工程预算是按有安装纵向轻钢龙骨的标准来收费的话,粗略估算,仅仅这个吊顶项目,东易日盛涉嫌“暗走”业主1000多元。

“这么长的裂缝,瓦工没有做任何修补措施,就把工程交给油漆工,并准备披腻子了,这也是偷工减料现象。”章监理指着主卧室进门右侧墙体一道长约2米的上下对角裂缝告诉记者,一旦在大裂缝上盖了腻子,刷上油漆,今后墙体肯定还会开裂,有时腻子和油漆层还会起鼓脱落。现场一些电线的线头拖得很长,没有安全防护措施,很容易发生触电事故。特别是整个弱电箱裸露着,一大团乱七八糟的电线用一个塑料袋子裹着,较易发生火情。所有的中央空调出风口都没有刷一层防火漆,留下了安全隐患。厨房是水分较大的地方,但吊顶侧面没有用防水石膏板,而是用普通石膏板应付。

一向给广大消费者行业大牌印象的东易日盛装饰,其工程为什么会偷工减料?钟鼎山庄8幢这户人家上述问题项目能不能得到及时整改?快报将继续关注。

快报记者 陈勇民

## 本期导读

《居家》记者 偷师锦华工地

B52版

我乐橱柜 成主材展签单王

B54版

快报家装展 邀您赴诚信之约

B56版

**OPPEIN 欧派**  
橱柜 衣柜 电器  
中国整体厨房标准制定者  
服务热线: 025-86509289  
86402932  
Http://www.optina-china.com

# 志邦厨柜 3·15 乐“够”全国

全国活动时间: 3月5日 - 3月21日

整体厨房 **每1990元 购3000元**

厨柜+台面+油烟机+灶具

畅游東京 TOKYO 迪士尼

**3.5-6**预订, 即可获赠**神秘大礼包**

315期间预订专享: \*10年品质保证 \*免费升级全欧系配置阻尼静音厨房 \*免费升级至E0级箱体

**ENJOY KITCHEN 乐在厨房**

确定 ISO9001、2008/ISO14000和OHSAS18001三标一体的国际管理体系认证

卡子门红星美凯龙负一楼 82266385 江东门金盛国际家居负一楼 86553508

万达金陵国际家居负一楼 89610591 桥北金盛国际家居二楼 85051865

南京网络报名通道: <http://b1095966.xici.net>

志邦厨柜强势登陆 CCTV《黄金剧场》 CCTV《星光大道》 [www.zhibang.com](http://www.zhibang.com)

郑重承诺

活动细则详见展厅

《现代快报》装饰建材广告部电话: 86616909 13770519888

双休日免费热线: 85881977

网络互动讨论: <http://b1065559.xici.net>

网络互动: [www.01355.com](http://www.01355.com)