■一周车事

BMW X6 常青 摄

标致307CC

BMW X6轿跑车登陆南京

8月9日，创新BMW X6全能轿跑车正式在南京上市。BMW X6是全球第一款全能轿跑车，创造了一个全新的高档车细分市场。它将BMW X系列车型良好的通过能力与BMW Coupé双门轿跑车的灵动优雅完美融合。继承BMW轿跑车的优雅灵动和卓越性能，延续SAV丰富的多功能性和驾乘舒适性，作为全球首款全能轿跑车，创新BMW X6全能轿跑车将两者梦幻般地合二为一，配以卓越的动态驱动力分配系统，在风驰电掣中精彩无限。

东本推出思域购车节

8月8日至25日，东风本田南京经销商联合推出“冰爽夏日之旅——东风本田思域购车节”。东本恒通店为每位来店客户准备了美味可口的冰激凌，试乘试驾任一款车都赠送高雅檀香木扇一把，购CIVIC思域就送车载冰箱，另外还加赠六听冰爽可乐。凡到东本宝铁龙运通店看车购车均可免费畅饮清凉冰爽可乐，试乘试驾任一款车赠送可爱小风扇一个，购买CIVIC思域即送装满半打可乐的车载冰箱一个。

法标店庆6周年让利6万元

江苏法标汽车公司是进口标致汽车在苏皖地区的总经销商，全权代理进口标致全系车型的销售与售后服务工作，位于大明路101号。在喜迎公司成立六周年之际，江苏法标特向江苏市场限量推出40辆买断特价车，特价车型包括标致307SW、307CC和407系列轿车。其中标致307CC部分颜色最高让利6万元，具体活动价格见展厅海报。活动期限：8月8日—8月31日，前5名购车者还有机会获得3年或10万公里的免费换机油保养服务。

沈彦彦

全方位提升企业竞争力

雨田晋级广本售后技能赛全国总决赛

7月25日，广州本田第八届售后服务技术技能竞赛——服务顾问技能华东区分站赛在无锡结束。南京雨田店选手明亮经过激烈的角逐，顺利晋级全国总决赛。

广州本田此次售后服务技术技能竞赛的内容除了广本哲学、接待流程和礼仪、零部件/保修基础知识、汽车维修与保养等基础理论，还包括标准接待流程、接待礼仪、车辆故障问诊、诊断的实际操作等。南京雨田店售后部技术顾问明亮总成绩排名第7，顺利晋级8月将在深圳举行的全国总决赛。

汽车的品质，不仅与制造有关，更涉及到与之匹配的服务。早在2001年，为了更好地提高特约店员工的售后服务技术技能，广州本田就引进了Honda公司定期组织特约店举行售后服务技术技能竞赛的做法，迄今已连续举办8年，为全国各家广州本田特约店培养了一大批技艺娴熟的售后服务人员。而这些具有行业内较高“含金量”的服务人员也同时完善了“一流品质需要高标准的制造和售后服务相结合”的“全程品质”理念，为单纯的四位一体特约销售服务模式（4S店）中增加了新的服务内容。

南京广本雨田店从创店之初就深刻意识到，相比于硬件的提高，服务的软件支撑更为重要。八年来的每届售后服务技术技能竞赛主题都不一样，雨田每届都积极参与，不仅获得过全国总亚军，更借此提升了售后服务的综合实力，这对近万名雨田客户而言无疑是喜讯。

“四大卖点”成就王者风范

中华1.8T独步中级车市

华晨在推出自主品牌首款轿跑车中华酷宝之后，将来自德国的卓越技术精心打造的“6MT+1.8T”发动机匹配6挡手动变速箱的强势动力组合移植到中华旗下系列产品上，从科技、操控、动力方面全面超越同级别车型。

科技更领先、操控更精准

中华1.8T6MT6速手动变速箱设定了最佳的齿轮比，结构更复杂、造价更高昂、速比也更精准。由于采用先进的三轴式结构(双输出轴)，既保证了整车起步有力，在低速挡位获得充足的动力性。

动力更强劲、油耗更经济

中华1.8T6MT匹配了1.8T涡轮增压发动机，配合先进的6速手动变速箱，整车的动力输出更高效、均匀，且强劲。

“四大卖点”成就王者风范

中华1.8T6MT6挡手速变速箱是借鉴多项欧洲最先进水平的六速变速器技术开发，具有体积小、承载大、换挡轻便、动力性好、操作驾驭性能优越等特点，是当今世界上最先进的手动变速器之一。

严格测试试验

共经历了台架试验和整车试验这一系列的科技组合，使得中华1.8T6MT树立了国内车型技术的新标杆。

爆胎事故，责任谁来承担

车主李先生在开车途中，在沪宁高速马群入口右侧车轮突然爆胎，爆胎瞬间车辆失控撞上了高速公路护栏。这位车主打电话向保险公司报案后，保险公司来做定损时只认定车辆因撞击产生的损失，而对于汽车轮胎的损失则明确表示拒赔。

夏季的到来不仅仅意味着酷暑的难熬，也有着驾驶安全隐患的增加，尤以爆胎事故的高发最为明显。那么发生了爆胎事故，究竟谁来为此买单？谁应该承担责任？

车险专家解释：保险公司对于汽车爆胎事故造成的轮胎损失，是不理赔的。因为保险公司认为轮胎爆裂是属于汽车零部件自然老化所造成的，而车险的理赔条件却是当汽车遭遇意外碰撞等事故。但当汽车由于爆胎而发生意外碰撞事故时，保险公司却给予理赔。

“这是因为投保车辆是遭遇意外碰撞事故，完全符合车险理赔原则。但在理赔项目中，我们会扣除轮胎更换费用。对于由于汽车爆胎造成的出险事故，我们会按照事故全责计算理赔率，但通常要扣除20%”。车盟车险专家表示，“如果车主想尽可能大地规避风险，最好是投保一份不计免赔险，将事故责任免赔额都转嫁给保险公司，享受到全额理赔。”

专家认为，要想避免发生爆胎事故，驾驶员在上高速前要仔细检查车辆状况。“在炎热天气下，驾车进入高速公路之前一定要做好车辆检查，认真检测轮胎气压，同时注意保养车辆。轮胎如果已严重磨损，一定要及时更换。此外，要避免持续高速行驶、紧急刹车等情况，这更容易导致爆胎。”

近日，车盟车险超市“缤纷靓车好礼，乐享清凉夏日”活动已经展开，车主在车险或车辆服务方面有问题均可来电咨询。

cars车盟 .com.cn
3周年送惊喜好礼
即日起至8.31日投保车险，
赠送高级洗车中和车险贵宾服务卡；
还有机会获得免费洗车、
四轮定位服务
热线 4008889393