


英国皇家空军(RAF)14日发生了一起悲剧,一架“狂风”战斗机在10000米高空进行飞行测试时,飞机上一名工程师的紧急弹射座椅突然发生故障,导致该工程师像炮弹一样,从飞行的战斗机上连人带椅被“射”出了机舱,最终活活摔死!



“狂风”战斗机

万米高空弹射座椅突发故障

## 试飞员被“射”出机舱

**连人带椅“射”了出去**  
据报道,这起可怕的事故发生在英国诺福克郡北克里克市附近的英国皇家空军马哈姆基地。11月14日下午,英国重点国防单位、航空系统公司的2名工程师正在对英国皇家空军的一架新“狂风”战斗机进行测试。2名工程师乘上战斗机,在大约1万米高空以1400英里/小时的惊人速度高速飞行,并不时做出盘旋、翻转和俯冲等高难度动作,从而测试战斗机性能。

但令人做梦也没想到的是,正当战斗机机身翻了180度、进行翻转飞行期间,一名头下脚上的工程师所坐的紧急逃生弹射座椅竟然发生故障,导致他像炮弹一样连人带椅被射出了机舱!他甚至还没来得及呼救,就“嗖”的一声消失在蓝天中。

### 同伴起初竟未发觉

由于事发突然,在该工程师被“射”出战斗机后,一开始他的同伴竟然压根

没有意识到机舱内已经少了一个人。直到飞行员回头准备和该工程师研究问题时,才发现他已经不见了!大惊失色的飞行员立即通过紧急频道,向马哈姆空军基地的控制人员报告了这一可怕情况。

据悉,飞行员和地面人员的谈话正巧被一名业余无线电爱好者监听到。据透露,当时这名飞行员似乎被彻底惊呆了,几乎陷入了歇斯底里的状态,他大声地叫喊道:“我的上帝!他被射出了机舱,而且我没有看到他打开降落伞!”庆幸的是,尽管战斗机的尾部因这一事故受到损伤,但最终战斗机仍安全地降落在空军基地。

据皇家空军消息人士透露:“飞机后座的弹射装置可能出现了故障。出事飞机尚处于服役期内。飞机在做360度翻转飞行时,足以启动弹射装置。”

据《国际飞行》杂志记者基伦·戴利称,“狂风”战斗机的弹射系统非常可靠,可将飞行员以时速600英里弹射到飞机外面。戴利说,这一系统出现故障“极为罕见”,意外弹射“几乎是不可能发生的”。综合

军已对此事故展开全面调查,而英军所有“狂风”战斗机也可能将因此暂时停飞。14日晚,马哈姆空军基地发言人莱姆·梅里克表示:“目前还无法推测事故的原因,我们仍在进行调查。”

英国皇家空军战斗机全部装配有马丁-巴克公司设计生产的逃生装置,该公司是世界上最早生产弹射座椅的企业,同时也是最有经验的弹射座椅生产商。航空系统公司则主要承担英国皇家空军战斗机的维护工作。

据《国际飞行》杂志记者基伦·戴利称,“狂风”战斗机的弹射系统非常可靠,可将飞行员以时速600英里弹射到飞机外面。戴利说,这一系统出现故障“极为罕见”,意外弹射“几乎是不可能发生的”。综合

### “倒栽葱”落地惨死

14日晚上,英国皇家空军的搜救直升机终于在北克里克市郊区的荒野中找到了

综合

这具遇难工程师的尸体。据透露,种种迹象显示,该工程师显然是在战斗机翻转飞行期间被“射”出来的,因为他在坠地时仍保持着头下脚上的“倒栽葱”姿势。

据悉,目前英国皇家空

军已对此事故展开全面调

查,而英军所有“狂风”战

斗机也可能将因此暂时停

飞。

14日晚,马哈姆空军基

地发言人莱姆·梅里克表

示:“目前还无法推测事

故的原因,我们仍在进行

调查。”

据透露,该工程师是

一名经验丰富的工程师,

在执行任务时不幸发

生意外。

</div