


奥迪跑车“飞过”砖头堆，栽进土坑

车上一男一女死亡。警方表示，死因调查还在继续

昨天清晨，在南京江宁开发区殷巷老街附近，一辆奥迪TT跑车沿诚信大道由西向东行驶时，突然冲出道路，笔直地驶入了菜地，并且“飞过”菜地里近三米高的一个大砖头堆，最后一头栽在下面一个小土坑里。

事发时，没有任何目击者。直到昨天早晨六点多，附近的菜农才发现了这辆车子，报警后警方赶来现场，从车里面拖出了两具尸体，是一男一女两位年轻人。

□见习记者 马薇薇 快报记者 孙玉春



制图 李荣荣

隐患令人忧

1. 围墙

现场不少居民都反映，事故地段菜地外侧是拆迁后留下的一片废墟，就在一个月前，相关部门在外面建了一道围墙，有两米多高，由于奥迪跑车是贴在围墙里面，因此虽然一大早这条路上就人来人往了，但是一直没有人发现。“要是没有围墙，说不定早就被人看到了！”

对于这道围墙，居民都很抱怨，龚先生说，这个围墙建好之后，对于从诚信大道西侧往东走的车子来说，本来道路就突然变窄，现在又在前面视线中增加一道围墙，完全挡住了观察迎面来车的视线，所以很容易发生事故。“这段时间里，已经

发生好几次事故了，都是迎面对撞。”市民说。

此外，围墙在大家看来还是半拉子，因为围墙并不长，从西面开过来的车子，看不清这是在路边的墙，还是道路中央的墙，“此前也有一次，一辆车冲出马路了，不过没有撞到砖头堆，但是骑到了边上土坡上。”市民说，这就是因为看错了，以为朝前直走还是路呢。

2. 标识

当然夜里这里的视线就更差了，记者也发现，由于正在修路，这一截没有路灯。而且现场虽然是需要急左拐弯，但是也没有设置提示拐弯的发光交通标识。

三个吃惊

1. 一开始以为车里只有一人

[吃惊] 拖开男子后，副驾驶位置还有一女子

事故现场在殷巷老街西侧，临江中学斜对面，事故地段处于弯道，诚信大道至此突然变窄了一半，隔离岛也没有了，从西面过来的车辆必须向左急拐弯。

记者看到，事故就发生在弯道处，沿着诚信大道不拐弯的话，前面就是一片菜地和瓦砾，现场已经围满了人，出事的奥迪TT跑车就栽到了瓦砾前面的一个小土坑里。

“车里一男一女都死了，真惨！”

现场围观的群众说，奥迪跑车只有两个座位，早晨出事后，不少人就闻讯赶来瞧，当时透过玻璃看到里面只有一个年轻男子，身子从驾驶室一侧倒向副驾驶位置，车子本身也向右侧倾斜，男子头部有不少血迹。

民警赶到后迅速打开车门，将男子从车里拖出来准备施救，但是120医生检查后发现其已经死亡。更令人吃惊的是，拖开男子才发现，原来副驾驶位置上还有一个女

的，年纪和男子相仿，被男子的身体挡住了，压在下面。随即施救员又把女子拖出来，遗憾的是同样已经死亡了。

记者看到，车子旁边的菜地里面，还有不少血迹。9点半左右，警方用吊车吊起了事故车，可以看到，这辆银白色牌照为“苏A518D8”的奥迪TT跑车车头已经基本被撞烂，但是前挡风玻璃和其他部位都没有大的损坏。

2. 跑车翻过砖头堆一头栽下

[吃惊] 车子怎么开过来的，又不是飞机！

不少现场围观的群众都很惊讶，尤其在看到路面距离跑车栽倒的位置有20多米后，都称：“车子怎么开过来的，又不是飞机！”

记者现场发现，奥迪跑车是从西面沿诚信大道驶来，由于道路突然变窄，跑车却没有变向，直接开出路面后，驶进菜地，在菜地里留有两道车胎印，顺着车胎印可以看到跑车在菜地里跑了有10多米，而菜地前方则是一个大砖头堆。

砖头堆有近三米高、四五米宽，

上面全是砖头和拆迁废墟。很明显，跑车直对着砖头堆而去，然后翻过了砖头堆，才一头栽到对面。如此的“飞跃”，让人费解。“不可思议，这得要多大速度！这么大的砖头堆，车子抵到了基本得停下来了。”附近市民说，奥迪跑车车头撞烂了，肯定就是砖头堆的缘故，可是跑车却还能飞过砖头堆，实在太难，“只能说当时速度太快了，肯定在100公里以

3. 起初以为是一辆废旧汽车

[吃惊] 走近一看发现不对，赶紧去报警

对于车上两人死亡的原因，有人认为是当场就撞车死亡了，但也有人认为，两人是半夜出的事，出事之后没有人发现，致使失血过多而导致死亡。记者了解到，事故发生时间也说法不一，现场有住在附近的市民反映，在凌晨1点多时听到过狗叫，怀疑是那时就出了事。不过最早报警的段大妈否认了这个说法，称应该是五点钟左右。

段大妈和老伴就在诚信大道

南面搭了一个棚子，在周围开辟了一些菜地。段大妈说，夜里他们听到“咚”的一声很大的响动，后面又连续发出两三次响声。当时他们也没太在意。过了一会儿，临江中学住生的起床号就响了，因为起床号是固定在六点钟，因此他们推断在此前不久发生了车祸。

“早晨六点多钟，我起来到菜地里干活，准备松松土种菜。”段大妈说，她抬头朝北面一看，发现菜

上！”市民施先生说。

记者通过现场调查人员也得知，勘察跑车行驶线路，从前方数百米开始直到进入菜地，路上没有一点刹车痕迹。

对于一男一女的死因，大家分析，肯定是车子飞起来落下冲击力太大，下面又是个小土坑，巨大的撞击力致使两人就像撞到墙上一样，虽然车内的气囊都打开了，但是也不足以保护两人了。

两个疑问

[疑问一]

二手车又被转两手
死者是不是车主？

事故发生后，记者根据车牌号查到了这辆车的信息。系统显示车主姓李，家住玄武区新庄附近，是安徽人。不过，登记的手机号码归属地是上海。李某称，他在上海专门从事二手车交易，车一般销往南京。

二次转手

记者又与丁某联系。“不会吧，这车刚卖出就出事了？”听到车祸的消息，丁某有些不敢相信，他说，这辆车12月21日刚出手，还未办理过户手续，没想到第三天就出了这么惨的事故。

了解到，当时开车的司机姓王，今年29岁。那么买主是否就是王某？丁某称，他此时在上海，交易合同还在南京的二手车店里，买车人信息还需要他回来才能确认。

然而，在丁某所称的位于迈化路的二手车交易市场内，记者却没有找到丁某的店铺。“他早就不在这里了。”市场内一些认识他的店主称。当他们听说丁某刚出手的奥迪车出车祸，同样是一脸诧异，“我在上海看过这辆车，车况还不错，怎么会出事呢？”一位店主猜测，可能是购车人刚拿到车，对车子操作并不熟练，加上刚拿到车子比较兴奋，导致了车祸。究竟买主是谁，是否就是死者王某，还是另有其人？两者是何关系？快报将继续关注。

[疑问二]

警方介入尚无定论
死因是什么？



事故现场 报料人供图

昨天下午，记者联系了江宁警方，对于这起事故警方表示仍在调查，死者中男性为王某，今年29岁，女性28岁，两人都是南京市人。

至于两人是什么关系，目前记者得到的答复是可能是朋友，但是并未最终确定。至于是否酒后驾驶等，目前还需要警方检验后才能确认。警方表示，对于此事，目前死因的调查还在继续，是车子冲出道路栽进坑里导致两人死亡，还是有别的原因，目前还在调查中。

(龚先生、一先生报料奖各80元)