

66

近日,国务院安委会办公室下发通知,公布全国100家严重影响公共安全的重大火灾隐患单位,并要求相关省、自治区、直辖市安委会进行督促整改。其中,江苏有6家,4家为劳动密集型企业,1家为医院,1家为批发市场。现代快报记者从江苏省消防总队获悉,目前6家单位中两家单位已经整改完毕,另外4家单位尚在整改中。昨天,记者分别探访和了解了上述6家单位的整改情况。

通讯员 省消轩 陈侃 胡万春 苏欣 现代快报记者 王瑞 韩小强 孙旭晖 薛晟 林清智 姜振军 王晓宇

# 全国重大火灾隐患单位,江苏6家上榜

其中两家整改完毕,4家尚在整改中

整改中

**宿迁 盛田食品(江苏)有限公司 本月中旬整改到位**

存在问题

- 1 疏散楼梯未按规范要求设置为封闭楼梯间;
- 2 货梯处未按规范要求设置防火分隔设施,导致上下连通,防火分区面积超过规范要求;
- 3 厂房内设置仓库且未进行防火分隔;
- 4 厂房内部分隔断为泡沫夹芯彩钢板,耐火等级不符合规范要求;
- 5 厂房内部分区域疏散距离超过60米,且疏散门使用卷帘门。

该公司是一家烘焙食品企业。公司负责人表示,自2015年以来,该公司已经对火灾隐患,按照安监、消防部门的要求陆续整改。

记者从沭阳县安监局了解到,目前该公司挂牌整改的5条隐患中,还剩下“厂房内部部分隔断耐火等级不符合规范要求”隐患正在整改,预计本月中旬整改完成。

**无锡 华清医院 预计整改需要近半年**

存在问题

- 1 未按规范要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;
- 2 室内消火栓设置不符合规范要求,且未设置消防水池,消防水泵损坏,无法保证消防用水量和消防管网水压;
- 3 住院部与门诊部楼梯未按规范要求设置为封闭楼梯间,
- 4 首层出口未直通室外;
- 5 西南侧疏散楼梯间窗户被水泥封堵,无法自然排烟;
- 6 一至三层住院部与门诊部未进行防火分隔,上下相连通的建筑面积叠加后超过防火分区最大允许建筑面积。

记者昨天获悉,无锡华清医院已被无锡市政府列为挂牌督办单位,相关整改方案已经制定,预计整改过程需近半年时间。目前,医院方面正在全力协调整改资金,具体整改图纸已在设计中。无锡消防部门将对其整改进行全局把关,跟踪整改进度,对疑难处上门提供服务,并为整改进度提速。

**连云港 连云港艾信无纺布制品有限公司 正在进行整改**

存在问题

- 1 车间与仓库之间防火间距被占用;
- 2 车间与仓库内未按规范要求设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟设施;
- 3 厂区内未按规范要求设置消防水池和泵房;
- 4 厂区车间与仓库未设置环形消防车通道。

这家公司位于赣榆经济开发区,主要生产无纺布制品。今年上半年,赣榆消防大队在对辖区企业进行消防安全检查时,发现该公司存在多项火灾隐患,立即向该企业下达整改通知。目前,该企业正在对存在的火灾安全隐患进行整改,其中部分已经整改到位。


**苏州 长江路农副产品批发市场 8年前就被挂牌整改**

存在问题

- 1 一期商业综合楼首层未经许可擅自改变使用功能;
- 2 市场一期东侧、西侧,二期西侧搭建临时建筑,占用防火间距;
- 3 一期、二期商业综合楼环形消防车通道被占用;
- 4 一期一层防火卷帘全部损坏,造成一层防火分区面积超过原设计的100%;
- 5 多数沿街商铺内设置宿舍,二期商业综合楼一层使用可燃木板搭建临时用房供人居住,“三合一”现象严重;
- 6 火灾自动报警系统瘫痪;
- 7 市场一期、二期所有电气线路敷设不符合规范要求,沿街商铺和二期商业综合楼存在电线乱拉乱接现象,疏散楼梯间内堆放货物;
- 8 一期商业综合楼营业区域和沿街商铺缺少疏散指示标志、应急照明。

记者了解到,苏州市长江路农副产品批发市场有限公司早在2007年4月就被苏州市政府挂牌督办整改。今年11月初,苏州有关领导对该市场进行了检查。

昨天,现代快报记者赶到长江路农副产品批发市场有限公司询问整改情况。工作人员表示要向上级汇报后答复记者,一直等不到答复的记者,通过电话联系上该公司的董事长陈某,陈某表示他们有相关的整改计划,但问及具体的整改计划是什么时,陈某就挂断了记者电话,随后记者再次拨打陈某电话,但对方一直不接。



火灾中被困员工在窗口呼救  
(网络图片,请作者来领稿费)

## 扬州一企业突发火灾,数十名员工聚集窗口呼救 消防及时疏散被困员工,无人员伤亡

快报讯(记者 宋体佳)昨天下午,扬州城北一家企业突然起火,现场浓烟弥漫,数十名被困员工聚在窗口呼救。幸运的是,当地消防及时赶到现场实施救援,紧急将被困人员疏散。

当天下午1点50分左右,新浪微博网友“雅忒i”发布消息称,扬州城北小官桥路上一企业突发火灾。照片显示,工厂大楼上方冒出浓烟,起火的大楼

窗户边聚集好多人,看上去像是呼救。

据了解,事发的地点位于扬州城北小官桥路11号大院内的一栋沿街四层大楼。记者赶到现场的时候,险情已被排除。从院外可以看到,起火大楼三楼的一扇玻璃窗户已被敲击出了一个大洞,大楼西侧外墙上还有明显被黑烟熏烤的痕迹。“没看到明火就看到烟了,就是

冒烟,冒的黑烟。”附近厂里的工人说,事发时,浓烟从三楼各个打开的窗口散出。“就在那个车间里面,烟大,烟到处有。”目击者称,浓烟很快从三楼经由过道蔓延到四楼,从四楼天台出口冲出。火灾发生时,正值上班期间,楼内数十名员工被困,不少人聚集在窗户边向外呼救。“有人敲了玻璃,在那喊救命。”一位目击者说。

据了解,事发后不久,附近消防中队赶到了现场。楼上的被困员工在消防人员的指引下,陆续疏散离开现场。幸运的是,因救援及时,并无人员伤亡。火源被扑灭后,浓烟开始慢慢消散。

据介绍,厂区内外有不少企业主租用房屋进行生产。目前,事故的具体原因还在调查之中。

已整改

**镇江 镇江新三森服装有限公司**

投入40余万元已完成整改

记者从镇江消防支队了解到,今年4月8日,丹徒消防大队监督员在检查中发现,镇江新三森服装有限公司由于厂房为老厂房,单位存在厂房内未设置室内消火栓系统、未设置自动喷水灭火系统、室内消防栓系统和火灾自动报警系统,顺利完成了整改工作。4月28日,该公司被省安全生产委员会列为省级挂牌督办单位。该公司在收到整改通知书

后,在消防的指导下及时制定了整改方案,联系施工单位。经多方努力,该单位累计投入40余万元,在生产车间内设置了自动喷水灭火系统、室内消防栓系统和火灾自动报警系统,顺利完成了整改工作。9月4日,镇江消防支队联合丹徒大队,对该公司重大火灾隐患整改情况进行了检查验收,认为符合要求。

**盐城 盐城巧丽袜业有限公司**

投入130多万元整改到位

位于响水县境内的盐城巧丽袜业有限公司,建筑面积8424平方米,整个厂区都以生产车间形式整合。由于厂区建设年代久远,一些老旧的消防设施已经损坏。

今年初,辖区响水消防大队监督员在日常检查中发现,袜业公司存在未设置自动喷水灭火系统、未设置火灾自动报

警系统、未设置排烟设施、未进行防火分隔等多处火灾隐患。在今年夏季消防检查过程中,盐城市政府将该公司列为省级挂牌督办重大火灾隐患单位。


随后的3个月,公司负责人最终同意出资130余万元彻底整改消防隐患。今年国庆节后,在消防部门的监督指导下,袜业公司彻底消除了火灾隐患。

## ● 新闻链接

江苏3人以上死亡火灾一半发生在民宅

今年1-10月份全国共发生火灾286775起,其中居民住宅火灾93219起,从引发火灾的直接原因看,

因电气故障引发的居民住宅火灾最多,占46.5%



制图 雷小露

昨天是“119”消防宣传日,公安部消防局发布了今年1-10月火灾数据:今年1-10月份全国共发生火灾286775起,其中,居民住宅火灾93219起。从引发火灾的直接原因看,因电气故障引发的居民住宅火灾最多,占46.5%。

现代快报记者江苏省消

防总队获悉,今年以来,全省共发生火灾24934起,造成144人死亡,其中,居民住宅发生火灾占35.35%,死亡97人。全省8起3人以上死亡的较大火灾中,有4起发生在居民住宅。

全省公安消防机构共检查单位30.7万家,发现火灾隐患39.2万处,督促整改38.5万处。