

# 这个别墅做得让专家也没得话说

由快报《居家》与南京市装饰行业协会联合主办的2008家居总评榜家装公司评选的工地考评活动已经进行了半月有余,这项活动让业主和读者对各大装饰公司的施工质量有了更加真实直接的认识,而渴望得到工地巡检的报名读者也是更加积极。上周五,记者和共好监理、搜房网装修大学校长冯早兵又对两户家装工地进行了考评。

## 9号考评报告

## 考评对象:美庭装饰

## 设计近乎完美的别墅



就是这个马赛克碰角缝隙偏大让工程在施工质量上丢了2分

**工程概况:**这是一套位于江宁海花苑的联排别墅,共4层。施工项目主要包括:水电工程铺设、瓷砖铺贴、木家具打制、油漆乳胶漆涂刷等。目前,家装公司的施工项目已基本结束,楼梯尚未安装完成,部分房间等待贴墙纸,家具未进场。

**考评项目:**

**设计:**25分(总分25分)这套别墅的总体风格为简欧式,为了让一楼客厅的空间更加开阔,房屋前后的小窗户被砸掉,往前至回廊处树竖起落地窗,窗外绿色景致一览无余。厨房原先的墙体砸掉,设置成开放式厨房,为了避免厨房油烟飘进客厅,特意将原先

与厨房相邻的保姆房改造成中式厨房,而原先的厨房只做西餐,与中式厨房用拉门间隔。业主唐先生家中有95岁的老人,为了省去老人家上下楼梯的辛苦,还特意安装了电梯。整套别墅的设计几乎没有缺陷。

**施工:**21分(总分25分)专家在仔细检查了整体的施工后,对工程质量给予了基本的肯定,只有两处瑕疵需要改进。在一楼的厨房和二楼的卫生间分别有一块地砖空鼓,扣2分。二楼卫生间墙面铺贴了马赛克,由于马赛克面积太小,碰角处存在较大空隙,一定程度影响了整体美观度,扣2分。

考评总分:93分



## 如何辨别大芯板的好坏?

读者刘先生问:我感觉装

修公司给我们用的大芯板不好,请问,怎么样能辨别大芯板的好坏?

**专家解答:**大芯板的中间夹层为实木木方,制作时有手工拼装和机器拼装两种,机器拼装的板材拼缝更均匀。另外,中间夹板的木方间距越小越好,最大不能超过3毫米,检验时可锯开一段板。中间夹层的材质最好为杨木

和松木,不能是硬杂木,因为硬不“吃钉”。表面砂光度也很重要,优质的大芯板是用双面砂光,用手摸时手感非常光滑。含水率也是一个考察指标,南京地区木材含水率最好在12%~16%。最后,大芯板一般是用胶复合而成,最好挑选品牌的板材,确保其环保性。

本期主持 快报记者 王燕

## 10号考评报告 考评对象:悠园装饰

## 要多和业主进行沟通



主卧水管漏水,令业主心烦,让工程丢分

**工程概况:**房屋位于河西拉德芳斯,总面积约120平方米。施工项目主要包括:墙体改造、水电工程铺设、瓷砖铺贴、木家具打制、油漆乳胶漆涂刷等。由于业主在试用卫生间台盆后,出现漏水现象,本应进行的地板铺装项目暂时搁置。

**考评项目:**

**设计:**23分(总分25分)业主对装修的设计要求很简单:简洁大方。在改造中,由于入户门正对着主卧门,将原来的主卧门堵上,在进门方向偏左的位置重开了一扇门,还将书房与客厅打通,功能上仍做书房使用。原本打算做的客厅背景墙,后因业主意见被取消了。

**施工:**18分(总分25分)

客厅吊顶灯光槽上口乳胶漆面不平整,扣1分。客厅墙顶乳胶漆面刷痕明显,漆面不平,扣1分。厨房有一面墙,墙砖大面积空鼓,扣2分,专家要求施工方要对这面墙的瓷砖进行返工。令业主陆女士烦心的是,装修还未完工,主卧就出现了水管漏水的问题。“主卫的台盆和淋浴设施安装好后,我特意在这里洗了一次澡,试用了一次主卫的用水。没想到,地上的水管居然漏水了。”后来,装修公司重新修了主卫台盆下水,但陆女士仍对水路存在担忧。专家说,漏水问题很可能是水管下面的防水处理不当造成

的,他建议,陆女士堵上主卫地漏及台盆下水口,进行蓄水试验,观察确定不再漏水后,再进行施工,此项扣3分。

**服务:**23分(总分25分)虽然装修还没结束,工地就出现了漏水的毛病,但陆女士对于装修公司的服务,仍称基本能满意。“出现问题后,工人也在积极找漏水的源头,并没有推卸责任。我只是觉得,他们主动和业主沟通的太少了。毕竟我们是装修外行,很多步骤都是施工完工,我们才发觉不太满意,如果工人能够事先提醒我们就好了,这一点我希望他们在对其他业主家的施工中能够改进。”

**实力:**23分(总分25分)悠园装饰成立于2003年,先后获得国家三级资质装饰企业、江苏省装饰协会优秀施工企业、优秀设计单位、江苏省家装协会重质量守信用单位、南京市装饰协会恪守诚信、满意服务单位等荣誉称号。悠园装饰专门承接家居、办公楼、商业空间等装饰设计和施工,家装工程主推“家装自助餐”业务。

考评总分:87分

快报记者 童婷婷 文/摄

## 快报家装直通车 免费带你看样板房

本周六、周日,快报家装直通车工作人员精心挑选了十几套风格独特、做工一流、选材搭配精巧的精品样板房供近期要装修的业主免费参观、比较。预约电话:85881977

## 具体发车时间及地点如下:

- |                               |      |
|-------------------------------|------|
| 1.华侨路申银万国证券大门口                | 8:40 |
| 2.山西路青春剧场前16路公交车站(布料城对面)      | 8:55 |
| 3.长乐路好又多超市对面(箍桶巷路口)           | 8:40 |
| 4.南京报业大厦门口(龙蟠中路223号金润发西对面)    | 8:50 |
| 5.张府园3号地铁出口右走苏果超市旁(80、82路公交站) | 9:00 |
| 6.龙江小区金润发正门入口处                | 8:50 |
| 7.水西门原建邺区政府门口                 | 9:10 |

候选品牌		地板品牌		卫浴品牌	
装饰公司		橱柜品牌		陶瓷品牌	
Z1 鑫华装饰	Z2 蓝瑞装饰	Z3 北京东易日盛	Z4 美庭装饰	Z5 中保龙装饰	Z6 钟匠丽装饰
Z7 百对丽装饰	Z8 艾发装饰	Z9 爱华装饰	Z10 千里马装饰	Z11 山之峰装饰	Z12 易居空间装饰
Z13 易圣装饰	Z14 重光丽装饰	Z15 广东爱艺装饰	Z16 北京元朗装饰	Z17 羊城装饰	Z18 布尔装饰
Z19 瑞博文装饰	Z20 仁生丽装饰	Z21 大宝装饰	Z22 瑞博装饰	Z23 罗马印象橱柜	Z24 时尚橱柜
Z25 梵洛尼装饰	Z26 仁生装饰	Z27 红蚂蚁装饰	Z28 现代橱柜	Z29 德派橱柜	Z30 希森橱柜
Z27 梦飞装饰	Z28 海兰装饰	Z29 真超装饰	Z30 现代装饰	M1 红太阳家居	M2 金陵装饰城
Z30 终点装饰	Z31 全合装饰	Z32 家思特装饰	Z33 九朝装饰	M3 石林家居	M4 金盛国际家居广场
Z31 全合装饰	Z32 家思特装饰	Z33 百圣百装饰	Z34 恒怡装饰	M5 红星美凯龙家居	M6 红星美凯龙家居
Z32 家思特装饰	Z33 百圣百装饰	Z34 恒怡装饰	Z35 绿木大大装饰	M7 宜家家居	M8 金盛国际家居
Z33 百圣百装饰	Z34 恒怡装饰	Z35 绿木大大装饰	Z36 瑞邦装饰	M9 贝力国际家具港	M10 永隆家居连锁
Z34 恒怡装饰	Z35 绿木大大装饰	Z36 瑞邦装饰	Z37 瑞邦装饰	M11 金碧国际家具广场	M12 华东家具广场
Z35 绿木大大装饰	Z36 瑞邦装饰	Z37 瑞邦装饰	Z38 金月亮装饰	M13 华东家具广场	M14 百安居
Z36 瑞邦装饰	Z37 瑞邦装饰	Z38 金月亮装饰	Z39 好实装饰	M15 好实装饰	M16 好实装饰
Z37 瑞邦装饰	Z38 金月亮装饰	Z39 好实装饰	Z40 龙庭装饰	M17 万家居广场	M18 义乌国际家居广场
Z38 金月亮装饰	Z39 好实装饰	Z40 龙庭装饰	Z41 鑫驰装饰	M19 万客家居广场	M20 伟豪装饰
Z39 好实装饰	Z40 龙庭装饰	Z41 鑫驰装饰	Z42 名马装饰	M21 伟豪装饰	M22 旌迪斯
Z40 龙庭装饰	Z41 鑫驰装饰	Z42 名马装饰	Z43 旗标卫浴	N1 顾家工艺	N2 苏宝
Z41 鑫驰装饰	Z42 名马装饰	Z43 旗标卫浴	Z44 斯可馨	N3 施耐	N4 伊春
Z42 名马装饰	Z43 旗标卫浴	Z44 斯可馨	Z45 纳爱斯	N5 金帝	N6 金帝
Z43 旗标卫浴	Z44 斯可馨	Z45 纳爱斯	Z46 奥普	N7 乐家	N8 乐家
Z44 斯可馨	Z45 纳爱斯	Z46 奥普	Z47 奥普	N9 美的	N10 美的
Z45 纳爱斯	Z46 奥普	Z47 奥普	Z48 奥普	N11 美的	N12 美的
Z46 奥普	Z47 奥普	Z48 奥普	Z49 奥普	N13 美的	N14 美的
Z47 奥普	Z48 奥普	Z49 奥普	Z50 奥普	N15 美的	N16 美的
Z48 奥普	Z49 奥普	Z50 奥普	Z51 奥普	N17 美的	N18 美的
Z49 奥普	Z50 奥普	Z51 奥普	Z52 奥普	N19 美的	N20 美的
Z50 奥普	Z51 奥普	Z52 奥普	Z53 奥普	N21 美的	N22 美的
Z51 奥普	Z52 奥普	Z53 奥普	Z54 奥普	N23 美的	N24 美的
Z52 奥普	Z53 奥普	Z54 奥普	Z55 奥普	N25 美的	N26 美的
Z53 奥普	Z54 奥普	Z55 奥普	Z56 奥普	N27 美的	N28 美的
Z54 奥普	Z55 奥普	Z56 奥普	Z57 奥普	N29 美的	N30 美的
Z55 奥普	Z56 奥普	Z57 奥普	Z58 奥普	N31 美的	N32 美的
Z56 奥普	Z57 奥普	Z58 奥普	Z59 奥普	N33 美的	N34 美的
Z57 奥普	Z58 奥普	Z59 奥普	Z60 奥普	N35 美的	N36 美的
Z58 奥普	Z59 奥普	Z60 奥普	Z61 奥普	N37 美的	N38 美的
Z59 奥普	Z60 奥普	Z61 奥普	Z62 奥普	N39 美的	N40 美的
Z60 奥普	Z61 奥普	Z62 奥普	Z63 奥普	N41 美的	N42 美的
Z61 奥普	Z62 奥普	Z63 奥普	Z64 奥普	N43 美的	N44 美的
Z62 奥普	Z63 奥普	Z64 奥普	Z65 奥普	N45 美的	N46 美的
Z63 奥普	Z64 奥普	Z65 奥普	Z66 奥普	N47 美的	N48 美的
Z64 奥普	Z65 奥普	Z66 奥普	Z67 奥普	Z68 奥普	Z69 奥普
Z65 奥普	Z66 奥普	Z67 奥普	Z68 奥普	Z69 奥普	Z70 奥普
Z66 奥普	Z67 奥普	Z68 奥普	Z69 奥普	Z71 奥普	Z72 奥普
Z67 奥普	Z68 奥普	Z69 奥普	Z70 奥普	Z73 奥普	Z74 奥普
Z68 奥普	Z69 奥普	Z70 奥普	Z71 奥普	Z75 奥普	Z76 奥普
Z69 奥普	Z70 奥普	Z71 奥普	Z72 奥普	Z77 奥普	Z78 奥普
Z70 奥普	Z71 奥普	Z72 奥普	Z73 奥普	Z79 奥普	Z80 奥普
Z71 奥普	Z72 奥普	Z73 奥普	Z74 奥普	Z81 奥普	Z82 奥普
Z72 奥普	Z73 奥普	Z74 奥普	Z75 奥普	Z83 奥普	Z84 奥普
Z73 奥普	Z74 奥普	Z75 奥普	Z76 奥普	Z85 奥普	Z86 奥普
Z74 奥普	Z75 奥普	Z76 奥普	Z77 奥普	Z87 奥普	Z88 奥普
Z75 奥普	Z76 奥普	Z77 奥普	Z78 奥普	Z89 奥普	Z90 奥普
Z76 奥普	Z77 奥普	Z78 奥普	Z79 奥普	Z91 奥普	Z92 奥普
Z77 奥普	Z78 奥普	Z79 奥普	Z80 奥普	Z93 奥普	Z94 奥普
Z78 奥普	Z79 奥普	Z80 奥普	Z81 奥普	Z95 奥普	Z96 奥普
Z79 奥普	Z80 奥普	Z81 奥普	Z82 奥普	Z97 奥普	Z98 奥普
Z80 奥普	Z81 奥普	Z82 奥普	Z83 奥普	Z99 奥普	Z100 奥普
Z81 奥普	Z82 奥普	Z83 奥普	Z84 奥普	Z101 奥普	Z102 奥普
Z82 奥普	Z83 奥普	Z84 奥普	Z85 奥普	Z103 奥普	Z104 奥普
Z83 奥普	Z84 奥普	Z85 奥普	Z86 奥普	Z105 奥普	Z106 奥普
Z84 奥普	Z85 奥普	Z86 奥普	Z87 奥普	Z107 奥普	Z108 奥普
Z85 奥普	Z86 奥普	Z87 奥普	Z88 奥普	Z109 奥普	Z110 奥普
Z86 奥普	Z87 奥普	Z88 奥普	Z89 奥普	Z111 奥普	Z112 奥普
Z87 奥普	Z88 奥普	Z89 奥普	Z90 奥普	Z113 奥普	Z114 奥普
Z88 奥普	Z89 奥普	Z90 奥普	Z91 奥普	Z115 奥普	Z116 奥普