



冬春火灾防控
江苏省消防总队

近日,公安部就人员密集场所加强当前火灾防范发布通告,这些人员密集场所与大家的生产生活息息相关,消防安全尤需保障。对此,江苏省消防总队对存在火灾隐患的单位进行排查和梳理,确定了一批重大火灾隐患单位,并通过《现代快报》,发布人员密集场所发生火灾后的逃生指南,同时曝光江苏省5家重大火灾隐患单位。

通讯员 苏消宣 现代快报记者 李绍富/文 江苏省消防总队供图

江苏消防曝光5家重大火灾隐患单位 提醒加强人员密集场所火灾防范

提醒

在人员密集场所,一定要绷紧安全弦

日前,公安部根据《中华人民共和国消防法》等法律法规,就人员密集场所加强当前火灾防范发布通告。

通告所称的人员密集场所包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等公众聚集

场所。

同时,还包括医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院、福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

指南

遇到火灾时,这些方法能助你逃生

人员密集场所与大家的生产生活息息相关,消防安全尤需保障。公安消防部门提醒,若有人发现消防通道被堵塞或封闭时,请拨打“96119”火灾隐患举报电话举报。

在这种人员高度密集的场所一旦发生火灾,该如何逃生呢?近日,现代快报记者专访了江苏省消防总队相关人士,以下是他们介绍的一些火灾逃生方法。

看清疏散指示标志:一旦发生火灾,要沿着疏散指示标志进行逃生。看清安全出口,有秩序地疏散,不能乱跑乱挤,以免发生踩踏事故。

自制器材逃生:发生火灾后,可利用身边的物品进行逃生,如将毛巾、窗帘布

或衣服浸湿后捂住口、鼻,作为简易的防烟工具;利用床单、窗帘结绳等来开辟逃生通道。

利用建筑物设施逃生:可利用落水管、房屋外的突出部分和通向室外的窗口逃生,或转移到安全区域再寻找逃生机会。

寻避难处所再伺机逃生:在无路可逃的情况下,应迅速疏散到阳台、楼层平顶等处;选择火势、烟雾难以蔓延的房间,关好门窗,堵塞间隙等待救援。

掌握正确的自救方法:必须穿过浓烟逃生时,尽量用浸湿的衣物保护头部和身体,捂住口鼻,弯腰低姿前行。如果身上着火,可就地打滚或用厚重衣物覆盖,压灭火苗。

曝光

江苏5家重大火灾隐患单位被点名通报

为切实做好劳动密集型企业消防安全专项治理,强化人员密集场所火灾防范,扎实推进冬春火灾防控工作,江苏省公安厅消防局对存在火灾隐患的单位进行排查,梳理。同时,确定了一批重大火灾隐患单位。为督促推动火灾隐患整改,现对重大火灾隐患单位予以分批曝光。

1 江苏凯隆电器有限公司:

位于常州市戚墅堰经济开发区东方东路156号,法定代表人谈行。

主要火灾隐患:仓库采用泡沫夹芯板搭建;仓库安全出口设置移门;仓库与车间之间防火间距被占用;仓库未设置室内消火栓系统;仓库未设置自动喷水灭火系统;仓库未设置火灾自动报警系统。

2 吴江鹰翔化纤有限公司:

位于苏州市吴江区盛泽镇兴桥村,法定代表人徐关祥。

主要火灾隐患:厂区内部分建(构)筑物未办理消防行政许可;部分车间擅自改变使用性质用作仓库;车间内附设的办公区、休息区与生产区域未采取防火分隔措施;部分车间擅自改变原有防火分区划分;厂区内非建(构)筑物及违章搭建占用建筑之间的既有防火间距及消防车道;车间内部分安全出口被封堵;部分车间及仓库内未设置排烟设施;部分车间安全出口疏散门未采用平开门且疏散楼梯间设置形式不符合要求;厂区内消防管网无水且部分室内消火栓接口朝向设置不符合要求;车间及仓库内电器线路未采取穿管保护措施。

3 江苏省玉河教玩具有限公司:

位于扬州市宝应县曹甸工业园区中央西路15号,法定代表人唐素芳。

主要火灾隐患:该单位未按要求设置消防水泵房、消防水池;东侧成品、半成品联排仓库之间的防火间距被占用;厂房防火分区超面积,未进行防火分隔;最北面的仓库未安装室内消火栓;厂区内消防车道被占用堵塞。

4 泰州市华伟鞋业有限公司:

位于泰州市开发区野徐工业园姜高路南侧二园路,法定代表人刘翠媚。

主要火灾隐患:原料成品仓库一层之间采用大量彩钢泡沫夹芯板隔断;北、南车间、原料成品仓库、职工食堂屋顶均采用泡沫夹芯板;北车间、南车间、原料成品仓库未设置火灾自动报警系统;北车间、南车间、原料成品仓库未设置自动喷水灭火系统;仓库、厂房及食堂等建筑屋顶钢结构承重构件未进行阻燃处理,耐火极限不足1h;室外消火栓进水管网少于两条且管径不足。

5 江苏奇鹰家纺有限公司:

位于宿迁市泗阳县经济开发区文成东路209号,法定代表人陈太刚。

主要火灾隐患:厂房之间设置连廊,占用防火间距;生产车间梁柱等钢构件未进行防火喷涂;仓库、厂房超出防火分区最大允许建筑面积,未设置自动喷水灭火系统,超出面积部分未采用防火分隔;消防车道设置不符合要求,被连廊占用;仓库、厂房内未设置室内消火栓系统;仓库未设置自动喷水灭火系统;仓库内未设置火灾自动报警系统。

人员密集场所加强火灾防范的通告



严格落实消防安全责任。法定代表人或者主要负责人是本单位消防安全责任人,对消防安全工作全面负责,建立健全消防安全管理制度,明确消防管理人员,落实逐级和岗位消防安全责任,落实日常消防安全管理。消防安全责任人、管理人应当向公安机关报告备案。

1

全面开展消防安全检查。立即组织开展防火检查、巡查,及时消除火灾隐患。疏散通道、安全出口和消防车通道必须保持畅通,严禁在外墙门窗设置影响逃生和灭火救援障碍物,严禁擅自改变建筑结构和用途,严禁违规使用易燃、可燃材料装修装饰。商场、市场和公共娱乐场所在营业期间严禁违规施工,营业结束时按规定关闭电源、气源,消除遗留火种。



2



确保消防设施完好有效。立即按规定对建筑消防设施进行维护保养,确保火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施完好有效。消防控制室值班人员应当持证上岗,保证24小时双人值班。

3

严格用火用电用气管理。立即组织对电器产品、燃气用具及其线路、管路进行全面检查,消除安全隐患。严格落实动火审批制度,严禁违规使用明火作业、照明,严禁违规进行电焊、气焊操作,严禁违规使用大功率电热设备、擅自拉接临时电线。



4



严格易燃易爆危险品管理。严禁违规使用、存放易燃易爆危险品,禁止个人非法携带易燃易爆危险品进入公共场所,严禁在建筑内燃放烟花爆竹。

5

开展全员消防培训演练。立即组织全体员工进行消防培训,制定灭火和应急疏散预案,开展消防演练。员工应懂得本场所火灾危险性,会报警、会扑救初起火灾、会组织逃生和自救。



6



确保大型活动消防安全。人员密集场所举办大型群众性活动,依法向公安机关申请安全许可。不具备消防安全条件的不得举办。

7

严禁超员使用。严格控制营业期间的人员,并明确疏散引导人员,确保一旦发生火灾,能够立即组织、引导在场人员疏散。人员密集场所严禁违规住人。公共娱乐场所在营业时,不得超过额定人数。



8



配备疏散逃生器材。人员密集场所可以根据人员数量,配备逃生绳、防烟面罩、应急手电等辅助疏散逃生器材。

9

积极举报火灾隐患。公民应自觉遵守消防法律法规和消防安全管理规定,发现火灾隐患和消防安全违法行为,积极拨打“96119”举报电话或者通过有效途径,向公安机关举报。



10

对违反本通告的行为,公安机关及其消防机构依法予以行政处罚,采取强制措施;构成犯罪的,依法追究刑事责任。