

开车门要当心！南京10天发生

交警提醒:打开车门之前,请先仔细观察周边情况;骑车经过停在路旁的车辆,

触目惊心:

南京10天 发生98起开车门事故



开车门事故频发,开车人和骑车人都要引起重视
资料图片

10月1日13时11分	在大桥北路金盛百货门口一辆出租车乘客开门时将电动车骑车人撞倒,造成骑车人膀子受伤。
10月1日 16时14分	苏AR3×××雪铁龙在江南名府小区停车开门时,与一辆电动车相撞,骑车人摔倒,在地上起不来,后被120送至医院救治。
10月5日	陕CQY×××轿车在汉中门大街197号门口停车开门时,撞到一辆从旁边行驶的摩托车,造成骑车人腿受伤,不能动弹,后被120送往医院救治。
10月6日10时58分	浦口江岸水城门口一辆风行轿车驾驶人开门时将正好路过的一辆电动车撞倒,造成骑车人受伤,后被送往高新医院救治。
10月7日20时32分	在鼓楼区蓝天国路口苏A2E×××轿车在开车门的过程中,从后方骑行过来的电动车避让不及,一头撞了上去,造成骑车人腿部受伤,后被送往医院救治。
10月9日16时8分	在湖南路八佰伴对面,一辆苏A88×××出租车停车下客时,乘客开门与正好经过的电动车发生碰撞。
10月10日8时39分	在秦淮区弘学路上一辆车牌为苏AA3×××的丰田轿车,在开车门时将一辆行驶中的电动车撞倒,骑车人腿部受伤。
10月10日16时16分	苏ASZ×××轿车在秦淮区游府西街小学门口开门时碰撞到一辆刚好经过的轿车,造成小车车身受损。

记者了解到,10月1日以来,每天都会发生类似因为开车门引发的交通事故,至10月10日,仅10天就发生了98起,其中最高的一天是10月9日,当天发生了17起,且开车门这样类型的事故68%都涉及电动车。

66

“快来救人,有人被压在车底了!”10月8日下午2点40分左右,在江苏启东市人民路与公园路路口西侧发生一起交通事故。一出租车司机打开车门时,疏于观察,将一辆驶过的电动车撞倒。骑车女子倒地后,不幸被恰巧经过此处的一辆105路公交车卷入车底,头部遭到碾轧,当场死亡。盲目开车门引发的事故已屡屡发生,切莫因为自己的疏忽大意让悲剧一再上演。

现代快报记者从南京交管部门了解到,随着秋冬季节的来临,人们外出穿戴保暖物品增多,对视线观察也产生了一定影响,开车门引发的交通事故有增多的趋势。昨日,记者从南京市交管局获悉,10月1日至10月10日,短短10天里,南京因开车门引发的各种交通事故达到98起。“尤其是小区、银行、学校、超市门口,属于该类事故的高发地带。”交管人士称。

对此,南京交管部门专门针对近期发生的类似事故进行了大数据分析,并为大家给出了避免开车门引发事故的安全提醒,希望对大家安全出行有所帮助。

通讯员 宁交轩 谢逊
现代快报记者 王瑞

惠民金融

益金
惠生活

中国银行常青树借记IC卡 —您的专属养老管家



□ 惠办卡
免收年费。小额账户管理费和工本费,无办卡费用,让您轻松办卡。

□ 惠用卡
国内所有ATM取款全免费,告别寻找网点、排队领卡;免费办理短信通知服务,动态实时提醒,让您放心用卡。

□ 惠理财
定期发行专属理财产品,投资风格稳健,助您资产增值。可在柜台、网上银行、手机银行、微信和快信通购买。

□ 惠存款
持卡办理定期存款,享受利率优惠。

□ 惠健康
推出七百多家医院的预约挂号服务,网上银行、自助终端均可办理,同时推出“就医挂号”手机客户端让您尽享移动医疗便利。

□ 其他
其他产品及服务详情请向网点咨询。

银行 BANKING | 证券 SECURITIES | 保险 INSURANCE
全球门户网站:www.icbc.com 客户热线:95588 当地微博:weibo.com/icbcchina

中国银行
BANK OF CHINA

祝贺现代快报创刊16周年

98起开车门事故

要注意观察,保持与车辆的横向距离

事故“主力”:出租车上的乘客

记者采访中发现,在这些事故中,出租车发生事故的比例最高,占事故总起数的34%。一位事故交警说,这是因为部分出租车司机争分夺秒,往往停车时不够规范,有时又忘记对乘客进行提醒,结果导致乘客开门撞人事故发生。

事故多发地:小区、银行、学校、超市门口

在事故易发地点中,排首位的为小区、银行、学校和超市门口,事故交警分析,这是因为很多市民驾车或乘车到这些地方后,急着去办事,开门时疏忽了观察;小区门口比较容易发生开车门事故,是因为小区门口进出的非机动车较多,大家不是赶着上班就是赶着回家,所以在小区门口开车

门时比较容易撞上正在行驶的非机动车。与此同时,一些停车位在路面的小区内也容易发生开车门撞到非机动车的交通事故,驾驶人好不容易抢到了停车位,又是到家了,往往此时开车人和乘车人都比较放松,容易忘记先观察再开车门。

疑问:开车门引发事故如何处理?

“马虎大意、不规范操作、违法停车等,是造成开车门事故的几个主要原因。”交管局事故科陆平副科长告诉记者,“以停车距离为例,车身右侧距道路边缘不得超过30厘米,此类事故中大部分是没按规定停车。”

“开车门看似是小事,但事故引起的损伤一般都比较严重,因为开车门是猝不及防的,车门的硬度也高。特别是近年来电动车飞速增长,车速普遍过快也让此类事故损失进一步升

级。”陆平表示,如何处理这些事故,要看具体情况。首先要看司机或乘客是否有过错,如果是违法停车,司机可能要承担主要责任;如果是乘客不观察后方来车,草率开车门,乘客责任较大,如果司机和乘客在开门事故中都有过错,那就共同承担责任。当然,如果被撞的非机动车有载人、逆行、制动不灵等其他过错,也要承担相应的责任。“大多数情况下,主要责任在开车门的司机和乘客。”陆平说。

一张图教你如何避免开车门事故



CFP 供图



工银e缴费——生活缴费服务

• **开放式:** 向所有工行及非工行用户开放,无需开户,无需注册网银。

• **多渠道:** 开放式网站 (fee.icbc.com.cn)、工行手机银行、网上银行、电话银行、自助终端、网点。

• **更随心:** 根据个人需要和习惯,自由定制“主动缴费、电子账单通知缴费、电子账单委托代扣”三种模式。

• **银行级安全保障:** 支持U盾、密码器、工银e支付及跨行缴费,银行认证,安全更有保障。

网站 www.icbc.com.cn 服务热线 95588 贵州省农村信用社联合社工行e缴费系统技术支持电话 95588,未使用工行e缴费系统的客户,建议使用当地农信社工行e缴费系统。



缴费大厅交易二屏机