



现代快报
特别报道

A02
A03

2011年3月13日 星期日
责任编辑:张玮
责任编辑:张玮
美编:江佳斌
组版:陈恩武

双重危机

灾情·1万多人失踪

1万多人下落不明

据日本媒体12日报道,在东北部地震灾区宫城县一个港口城镇,目前约有1万人下落不明。日本专家认为,震中区域发生连锁反应,出现大范围多处断层错动,是此次巨震成因。

日本警方12日早些时候表示,日本东北海域11日发生的强烈地震和海啸已造成至少630人死亡,700多人失踪。至少10万人被疏散。而据NHK称,死者已过1000人。

新华社

灾情·6.7级 换地再震

日本西侧又发生地震

位于首都东京西北的长野县12日凌晨发生两次较强震感地震,造成山体滑坡和雪崩灾害。

日本气象厅发布数据,北京时间12日3时59分(北京时间2时59分)和4时32分(北京时间3时32分),新潟县和长野县分别发生里氏6.7级和里氏5.8级地震,新潟县地震震源深度10公里。专家认定,长野县和新潟县12日的地震不是11日东北部强震的余震。

新华社

影响·1.6微秒

地球每天少1.6微秒

美国航天局科学家当地时间11日表示,里氏8.8级的日本大地震导致当地地球的自转时间减少了1.6微秒,即每天的时间减少了1.6微秒。1微秒等于一百万分之一秒。

美国航天局地球物理学家理查德·格罗斯说,日本大地震导致地球质量发生变化,进而影响到地球自转。美国和意大利的一些地球物理学家指出,2004年印尼苏门答腊地震引发的地轴偏移使得每天减少了6.8微秒。

综合新华社、《北京晨报》消息

冷却用氢气爆炸,反应堆容器没有损坏
核燃料“可能正在”熔化


福岛县双叶町确诊遭受核辐射者已上升到190人
向反应堆注入海水后,燃料棒熔毁已初步得到遏制

日本大地震死亡失踪 福岛第一核电站昨天


■日本原子能安全和保安院昨晚宣布,向反应堆注入海水后,
■福岛第二核电站也遇到冷却难题,日本当局昨表示,不排除



福岛第一核电站1号机组爆炸瞬间 凤凰网供图



第一核电站鸟瞰图



1号机组爆炸前后对比

1 反应堆损坏到啥程度?
比想象的要好,氢气爆炸,反应堆容器没有损坏

日本8.8级强震造成该国两座核电站的5个机组停转,日本政府为此已宣布“核能紧急事态”。日本官房长官枝野幸男12日晚说,福岛第一核电站1号机组安置反应堆的容器本身并未在下午的爆炸中损坏。不过,日本政府12日晚还是将核电站周边的避难半径从原有的10公里扩大到20公里。日本福岛县东京电力公司所属第一和第二核电站周边的双叶町、大熊町、富冈町的全部居民12日上午开始到划定的危险区域之外避难,总计约两万人。

枝野幸男在记者招待会上就当天下午发生在1号机组建筑物中的爆炸说,爆炸导致建筑物墙壁倒塌,但并不是建筑物内反应堆的容器发生爆炸。至于事故原因,枝野幸男说,反应堆堆芯产生的水蒸气外泄至容器外,因此产生的氢气和建筑物内的氧气发生剧烈反应,导致爆炸。爆炸后,堆芯冷却水位急剧下降,堆芯逐渐露出水面,积聚的热量导致燃料熔化。

按照核电站运行要求,堆芯冷却系统相比普通的工业制冷系统,具有更高的稳定性和抗震性,必须满足抗里氏8级地震、防核辐射、防老化、抗压力和使用寿命长达30年等苛刻要求。然而,此次日本大地震震级接近里氏9级,一些老旧核电站冷却系统的抗震设计能力难以应对如此强度的地震。

按照核电站运行要求,堆芯冷却系统相比普通的工业制冷系统,具有更高的稳定性和抗震性,必须满足抗里氏8级地震、防核辐射、防老化、抗压力和使用寿命长达30年等苛刻要求。然而,此次日本大地震震级接近里氏9级,一些老旧核电站冷却系统的抗震设计能力难以应对如此强度的地震。

综合新华社等媒体消息

据悉,美国空军已紧急派遣飞机向日本运送用于核电站的冷却剂。国际原子能机构此前表示,核电站关闭后,核燃料需要持续冷却。共同社和时事通讯社报道,福岛第一核电站反应堆内核燃料“可能正在熔化”。日本广播协会电视台(NHK)以安全监管部门为消息源报道,装载核燃料的部分金属棒“已经熔化”。以日本官员为消息来源,美联社报道提及“核熔毁”概念,推断那将是最坏可能性。核熔毁并非技术术语,大致指核电站系统严重崩溃、丧失控制温度的能力。核熔毁不一定意味着严重核泄漏风险。

不过,俄罗斯核专家雅罗斯洛夫·施特罗姆巴赫认为,福岛第一核电站不可能像原苏联切尔诺贝利核电站那样熔毁。“我认为,所有事情都会控制在核电站内,不会有重大灾难。”日本核专家潮见龙平(音译)告诉美联社记者,即便核燃料熔化,也不会影响以核电站为中心方圆10公里以外的民众,该范围内地震前居住5.1万人,大多已撤离。但当局随后发现,在一号机组附近,检测到泄漏放射性物质铯,反应堆的炉芯很可能正在熔化,电力公司向压力容器注入海水冷却。

综合新华社等媒体消息

人数逾万 两次爆炸,发生核泄漏

燃料棒熔毁已初步得到遏制
第二核电站也发生核泄漏的可能性

3 有没有恶化的可能性?
反应堆内核燃料“可能正在熔化”

据悉,美国空军已紧急派遣飞机向日本运送用于核电站的冷却剂。国际原子能机构此前表示,核电站关闭后,核燃料需要持续冷却。共同社和时事通讯社报道,福岛第一核电站反应堆内核燃料“可能正在熔化”。日本核专家潮见龙平(音译)告诉美联社记者,即便核燃料熔化,也不会影响以核电站为中心方圆10公里以外的民众,该范围内地震前居住5.1万人,大多已撤离。

但当局随后发现,在一号机组附近,检测到泄漏放射性物质铯,反应堆的炉芯很可能正在熔化,电力公司向压力容器注入海水冷却。

4 对生命有多大的威胁?
现阶段“暂时不会构成健康影响”

田万里强调:从事前评估来看,即便有泄漏,也只是微量。“保安院方面表示,从避难区域扩大的情况和风向等因素来看,能够保障居民安全。日本广播协会电视台援引一名核安全委员会官员的话说,现阶段核泄漏水平“暂时不会构成健康影响”。

本次特大地震发生后,日本境内共有10座核电站紧急关闭停产。除了福岛核电站外,其他电站尚未发现类似的险情。日本因资源贫乏,核电站承担了该国电力供应的1/3左右。

5 到底有没有办法应对?
昨晚燃料棒熔毁已初步得到遏制

福岛第一核电站采用的是沸水反应堆,遇紧急情况停堆后,须启用备用电源带动冷却水循环散热,但地震导致其1号机组的外部供电停止。受海啸等因素影响,应急用柴油发电机也无法运转,堆芯冷却水位急剧下降,堆芯逐渐露出水面,积聚的热量导致燃料熔化。


按照核电站运行要求,堆芯冷却系统相比普通的工业制冷系统,具有更高的稳定性和抗震性,必须满足抗里氏8级地震、防核辐射、防老化、抗压力和使用寿命长达30年等苛刻要求。然而,此次日本大地震震级接近里氏9级,一些老旧核电站冷却系统的抗震设计能力难以应对如此强度的地震。

按照核电站运行要求,堆芯冷却系统相比普通的工业制冷系统,具有更高的稳定性和抗震性,必须满足抗里氏8级地震、防核辐射、防老化、抗压力和使用寿命长达30年等苛刻要求。然而,此次日本大地震震级接近里氏9级,一些老旧核电站冷却系统的抗震设计能力难以应对如此强度的地震。


综合新华社等媒体消息

》核泄漏·直接影响

据报道,根据福岛县灾害对策总部的最新统计,福岛县双叶町确诊遭受核辐射者已上升到190人。此外,日本福岛县12日晚宣布,从福岛第一核电站半径3公里范围内出来避难的人中,有3人衣服上发现了放射性物质。另据了解,爆炸现场实施维修作业的4名工人受伤。



▲仅仅是最外层发生爆炸
高温下,水被堆芯金属分解为氢气和氧气,浓度较高时,高温氢气和空气的混合气体被点燃,引发爆炸。 央视截图



新闻背景

福岛两核电站均用普通水冷却

位于日本福岛县的核电站有福岛第一核电站和福岛第二核电站,它们都由东京电力公司负责运营。第一核电站位于首都东京以北偏东方向大约270公里。

两座核电站的反应堆均以普通水作为冷却剂和中子减速剂的沸水反应堆。与压水反应堆相比,这种反应堆构造更为简单,安全性更高。本次大地震之前,福岛第一和第二核电站共有7个反应堆处于运转状态,地震发生后全部自动关闭。

目前,第一核电站1号机组周边

日本发生过的主要核安全事故

自1999年以来,日本因各种原因发生多起核安全事故,其中主要包括:

1999年9月30日,日本茨城县东海村一家核燃料制造厂发生核物质泄漏事故,造成两名工人死亡,数十人遭到不同程度辐射,30多万当地居民在屋内避难。

2004年8月9日,日本关西电力公司位于东京以西约350公里处的美滨核电站3号机组涡轮室内发生蒸气泄漏事故,导致4人死亡、7人受伤。

2006年4月11日,正处于试运行阶段的日本首个快中子增殖核反应堆的核废料再处理工厂发生含放射性物质的水泄漏事故。

影响·0000

泄漏三天内不影响中国

目前我国境内未发现任何放射性异常

中国环境保护部副部长张力军12日上午透露,我国已经启动了沿海城市的核安全监测装置,正在监测日本的核泄漏对中国是否造成影响。到目前为止,监测的结果一切正常,尚未对中国造成影响。”环境保护部《国家核安全局》12日确认,11日发生的日本大地震对我国各核电厂安全没有造成任何影响。目前环境保护部《国家核安全局》已要求各地环保部门加强辐射环境监测,从监测结果来看,目前我国境内未发现任何放射性异常。另据央视报道,结合风向因素,3天内,核泄漏不会影响到中国。

据报道,日本11日发生的大地震已使该国至少11座核反应堆自动停运。我国核专家第一时间解读认为,核电站防震标准高,类似这样规模的大地震不会对核电站安全造成影响,但后续情况应持续关注。

辽宁红沿河核电站专家12日表示,11日发生的日本强烈地震没有对地处中国大连地区的全球最大在建核电站——辽宁红沿河核电站的安全产生影响。

记者12日从中国核工业集团公司获悉,日本大地震未对中国集团在役的8台核电机组成任何影响。

综合新华社、央视报道

江苏启动应急监测预案

日本核电泄漏对江苏田湾核电站暂无影响

快报讯(记者 安莹)昨天傍晚,记者从江苏省环保局获悉,江苏已启动核与辐射的应急监测预案,每天两次向国家环保部通报监测情况。同时,江苏田湾核电站的介质核反应系数也处于安全指数之下,日本核电泄漏对其没有影响。

目前,江苏省7个自动核辐射监测站以及16个自动采集站密切监控空气中的气溶胶和碘酸,每天两次采集数据,并保证一日一报的制度。江苏省环保部的相关负责人告诉记者,江苏田湾核电站的介质核反应系数也处于安全指数之下,日本核电泄漏对其没有影响。

江苏环保部门的负责人告诉记者,一般来说核电站都会建在山头,把山削平了之后再进行大规模的浇筑。在这种情况下核电站不可能被地震震倒的。核电站的建筑面积也不大,不是很高的建筑,又在坚硬的花岗岩基础上。从抗震性上来说应该是全世界最安全的建筑了。同时中国核电站和日本的福岛核电站也有很大区别。日本的福岛核电站运行了40年,而田湾核电站商业化发电不到5年时间,技术上也领先日本福岛核电站。

2009年10月8日,位于福井县敦贺市已被废弃的“普贤”号核反应堆发生含放射性物质的重水泄漏事故,其中所含的放射性物质导致一名职工浓度检测指标超标。

新华社